


Fyysisen työympäristön työryhmän kokous, muistio

Aika	27.8.2025 klo 9.15–10.20
Paikka	Neuvottelutila Tapio (1–2), kunnantalo 2 krs sekä teams mahdollisuus
Läsnä	Soile Karhinen, toimitilapäällikkö, Mäntsälän kunta > kokouksen pj Kirsi Koli, puhtauspalvelutyönjohtaja, Mäntsälän kunta > kokouksen sihteeri Pasi Santala, työpäällikkö, Mäntsälän kunta, teams Harri Lång, talotekniikan asiantuntija, Mäntsälän kunta Marko Lipponen, opetuspäällikkö, Mäntsälän kunta Karoliina Purola, varhaiskasvatuspäällikkö, Mäntsälän kunta Monica Sulopuisto, työsuojelupäällikkö, Mäntsälän kunta Sakari Hetemaa, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta Sirkku Mäkelä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta Helmi Heiska, terveystarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, teams Malla Felin, työterveyshoitaja, Keski-Uudenmaan työterveys Oy
Poissa	Teuvo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu, Mäntsälän kunta

Käsiteltävät asiat

1.	Edellisen kokouksen muistiot (11.06.2025) Hyväksyttiin
2.	Anttilan päiväkot Huoltajilta tullut palautetta voimakkaasta hajusta Ratamon talossa sijaitsevassa Muumien ryhmän eteistilassa. Hajua kuvailtu kuvottavaksi ja lapsetkin reagoivat siihen. Ensiapuna valutettu vettä viemäreihin, mutta selkeää hajunlähdetä henkilökunta ei löytänyt. Tieto välitetty kiinteistöhoitoon. Korjaustoimet varastojen osalta ovat käynnissä. Puhdistamista on ollut apua. Tiedote vanhemmille ja henkilökunnalle tehdään.
3.	Myllytontun päiväkot Terveystasuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus on pidetty 12.6.2025, tarkastuskertomus on tallennettu työryhmän sivustolle.

	Tarkastuskertomuksen toimenpidesuosituks: 3.1. Päiväkodilla on syytä sopia, että lepohuoneen C5 käsienvesupisteeseen kaadetaan säännöllisesti vettä, jotta tilaan ei tule viemärinhajua. Myös muiden viemärien ja kaivojen kuivuminen tulee estää. 3.3. Wc-tiloja ei saa käyttää sinne kuulumattomien tavaroiden säilytystiloina. Ylimääräiset tavarat on syytä poistaa wc-tiloista. Jos uuden puolen pesupaikkojen, joiden viemärien heikko toiminta saattaa aiheuttaa hygieniahaittaa, käyttö taas aloitetaan, on syytä varmistaa, että viemärit toimivat riittävän hyvin. 4.2 Lämmitysjärjestelmän tasapainotus on syytä tehdä suunnitellusti. Huoneilman lämpötiloja voidaan seurata sisäseinille asennettavilla lämpömittareilla. Tilojen käyttäjiä tulee tarvittaessa ohjeistaa lattialämmityksen säätämisestä. 5.1. Myös yläpölyt tulee siivota jatkossa säännöllisesti. Kaikille käytössä oleville siivousvälineille tulee olla asianmukaista säilytystilaa, jossa ne pääsevät kuivumaan hyvin (seinäteline). Pitkävartisia siivousvälineitä ei tule säilyttää lattialla. Uuden puolen ilmanvaihtokanavien puhdistuksen ajankohtaa toivottiin joululomalle 22.12.2025-4.1.2026. Päiväkoti on lähes ympärivuorokautisessa (klo 23–5 ei toimintaa) toiminnassa. Mikäli ei onnistu, ajankohta olisi mahdollisesti ensi kesänä, jolloin päiväkotia olisi kiinni. Vanhan puolen osalta puhdistus on tehty jo aiemmin.
4.	Kunnantalo Tamppuuri-ilmoitus 71722 Käsivarsissa punertavaa ihottumaa ja päänsärkyä työpäivän aikana toimistolla ollessa. Oireet lievenivät illan aikana ja olivat poissa seuraavana päivänä, jonka teki etänä. Haittailmoitus (20.8.2025) Työhuoneessa on tehty remontointia kevään ja kesän 2025. Tämän jälkeen henkilö on saanut kokemuksensa mukaan silmäoireita työhuoneessa työskennellessään. Silmien huuhtelu työpäivän jälkeen on vähentänyt oireita. Työhuoneessa ei tietojen ja havaintojen mukaan ole tehty perusteellista siivousta remontin jälkeen. Kunnantalon sisäilmatilanne mineraalivillakuitujen osalta Kunnantalon sisäilmaan liittyvät huoltotoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Äänenvaimentimien vaihdot on nyt saatu päätökseen koko rakennuksessa, mikä parantaa tilojen akustista mukavuutta. Ilmanvaihtokanavien ja päätelaitteiden puhdistustyöt valmistuvat kuluvan viikon aikana, ja työ jatkuu vielä ensimmäisessä kerroksessa. Toimistotiloissa, joissa on osittainen välikaton alaslasku, havaittiin lisätyötä aiheuttanut äänenvaimennusratkaisu: tuloilmaelimissä oli mineraalivillaeristeestä koostuva lisävaimennus, joka on nyt poistettu kaikista tiloista. Tämä toimenpide parantaa ilmanlaatua ja vähentää mahdollisia epäpuhtauslähteitä.

	Ilmamäärien säätötyöt ovat meneillään ja niiden avulla varmistetaan tilojen ilmanvaihdon toimivuus ja tasapaino. Tilannetta seurataan aktiivisesti, ja tarvittavat toimenpiteet toteutetaan viipymättä. Tehdään tiedote tilanteesta.
5.	Myllymäen koulu Myllymäen koulurakennuksen musiikin ja käsityöluokan ym. kastuminen kesän 2025 rankkasateissa. Tehdään tiedote tilanteesta. Tiedotetaan mitä on tehty, aikataulu jne. Kuivatukset on tehty. Tilojen palautus käyttökuntoon on käynnissä. Lattiapinnat on jo aiemmin epoksoitu, joten lattiat eivät päässeet kunnolla kastumaan. Varautuminen ”rankkasateiden” tuomiin haasteisiin kaikissa kiinteistöissä. 
6.	Muut asiat Kansalaisopiston työpaikkakäynnin yhteydessä esille tulleita asioita: - Veto ja tilojen kylmyys ongelmana useissa tiloissa (ratkaisuehdotus: paksuja verhoja osaan tiloista, ”vanhanaikaiset” tiivisteet ikkunoihin)

	- Kartoitettava akustiikkalevyjen paikat, melu / kaikuminen vaivaa tietyissä opetustiloissa (ratkaisuna verhot) - Ilman riittävyys tietyissä luokkatiloissa – onko tähän ratkaisujatuksia - Yläkertaan vieviin portaisiin jälkivalaisevat teipit – tapaturman vaara, jos yläkerrasta joutuu poistumaan sähkökatkon tai vast. Tilanteessa. Työpaikkaselvitysraportit soveltuvien osin ryhmään tiedoksi vrt. ympäristöterveys Hepolan koulun viipale; työterveyteen on tullut oireilmoitus; päänsärkyä, väsyneisyyttä, kurkku kipeä Hepolan koulu: tampouri ilmoitus 71744 Oireilua: kurkku kipeä, päänsärkyä, silmien kutinaa, sumuinen olo, lämpöilyä Positiivista palautetta kiinteistöhoitajille - ovat tarkistaneet heinäkuussa rankkasateen jälkeen kiinteistöt (myös kiinni olleet päiväkodit).
7.	Seuraavat kokoukset Sovitut kokousajat vuodelle 2025: 24.9.2025 klo 9.15–10.45 22.10.2025 klo 9.15–10.45 19.11.2025 klo 9.15–10.45 17.12.2025 klo 9.15–10.45 Kokouspaikkana neuvottelutila Tapio (1–2) sekä teams
8.	Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 10.20