



Mt 140 ja Pornaistentien liittymien välisellä teosuudella nopeusrajoituksen minimitaso on alhainen, liikenteellinen palvelutaso eli sujuvuus ei täytä kriteerejä, tasoliittymätiheys on suuri teosuuden pituuteen verrattuna, on liikaa liikennevaloliittymiä ja on tunnistettu tarve jalankulku- ja pyörätielle

Henkilö-onnettomuusriski tiellä on suuri

Valtatie 7 eritasoliittymän ja Tuorilan välisellä teosuudella nopeusrajoituksen minimitaso on alhainen, tasoliittymätiheys korkea ja valaistus ei ole riittävä

Mt 170 ja eritasoliittymän välisellä teosalla nopeusrajoituksen minimitaso on alhainen ja henkilövahinko-onnettomuusriski sekä -riski on suuri

Merkinnät

- Palvelutasopuutteet
- HCT-ajoneuvoilla ongelmalliset liittymät
 - Solmupysäkkien varustelutaso
 - Nopeusrajoituksen minimitaso
 - Liikenteellinen palvelutaso
 - Henkilövahinko-onnettomuusriski
 - Henkilövahinko-onnettomuusriski
 - Tasoliittymätiheys
 - Valaistus
 - Liikennevalo- ja kiertoliittymät
 - Jalankulku- ja pyörätien tarve

Sisältää Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjan/maastokarttasarjan/ortokuva 3/2023 aineistoa

Hankkeen nimi
KT 55 Kehittämisselvitys
Palvelutasopuutteet

SUUNN.	FIINKR/FILVAU	KORK.	-
TARK.	FIOOAL	SUHDE	1:80 000
PVM.	17.3.2023	KARTTA	1

SWECO